



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413118 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Саратовская, д.19 Тел./факс: /8-845-3/54-32-66 E-mail pch-27@yandex.ru

Предписание N 170/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожаров

**Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
в лице директора Назаренко Е.В.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области Лебедевой Валерии Витальевны от "05" июня 2017г. №170, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» государственным инспектором Энгельсского и Ровенского районов по пожарному надзору Нефедовой Галиной Владимировной в период с 09 часов 00 минут «15» июня 2017 г. по 17 часов 00 минут «12» июля 2017г. проведена проверка противопожарного состояния зданий, помещений и прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское» Энгельсского муниципального района Саратовской области, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, п. Новопушкинское, бульвар Вавилова, д.7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское» Энгельсского муниципального района Саратовской области Назаренко Елена Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных	Содержания пункта	Срок	Отмет-
---	----------------------------	-------------------	------	--------

п/п	требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	ка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	- системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре) находится в неисправном состоянии (на момент проведения проверки пожарная автоматика школы отключена в связи с проведением ремонтных работ).	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ;	01.03.2018	
2.	- в помещениях школы отсутствуют ручные пожарные извещатели (следует устанавливать на расстоянии не более 50 м друг от друга);	п.1 ч. 2 ст. 1 , ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111 - 116 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3 СП 5.13130.2009;	01.03.2018	
3.	- двери лестничных клеток не имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п.1 ч. 2 ст. 1 , ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.7 СП 1.13130.2009;	01.03.2018	
4.	- в здании школы	п.п.33,43 Правил	01.03.2018	

	отсутствует эвакуационное освещение лестничных клеток и поэтажных коридоров (включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	противопожарного режима в РФ, п.1 ч. 2 ст. 1 , ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ч. 4 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.74 СНиП 23.05-95;		
5.	- в помещениях школы допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника;	п. 42 в) Правил противопожарного режима в РФ;	01.03.2018	
6.	- отсутствует на двери помещения складского назначения (архива) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	
7.	- заполнение дверного проема в противопожарных преградах помещения складского назначения (архива) не соответствуют требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.5.2 СП 4.13130.	01.03.2018	
8.	- отсутствует на двери помещения складского назначения (в кабинете №3)	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	

	обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
9.	– заполнение дверного проема в противопожарных преградах помещения складского назначения (в кабинете №3) не соответствуют требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.5.2 СП 4.13130.	01.03.2018	
10.	– отсутствует на двери помещения складского назначения (в кабинете №44) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	
11.	– заполнение дверного проема в противопожарных преградах помещения складского назначения (в кабинете №44) не соответствуют требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.5.2 СП 4.13130.	01.03.2018	
12.	– отсутствуют на дверях трех помещений складского назначения, расположенных левее от каб. 44, обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	

	5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
13.	– заполнение дверных проемов в противопожарных преградах трех помещений складского назначения, расположенных левее от каб. 44, не соответствуют требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.5.2 СП 4.13130.	01.03.2018	
14.	– эвакуационный путь и выход из мастерских загроможден различными материалами, оборудованием и другими предметами.	п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ;	01.03.2018	
15.	– отсутствуют на дверях двух помещений складского назначения, расположенных рядом со столярной мастерской, обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	
16.	– заполнение дверных проемов в противопожарных преградах двух помещений складского назначения, расположенных рядом со столярной мастерской, не соответствуют требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.5.2 СП 4.13130.	01.03.2018	
17.	– помещение женской раздевалки, расположенное в спортивном зале, не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п.1 ч. 2 ст. 1 , ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального	01.03.2018	

		закона от 22 июля 2–8 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4, приложение А СП 5.13130.2009.		
18.	– помещение мужской раздевалки, расположенное в спортивном зале, не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п.1 ч. 2 ст. 1 , ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111–116 Федерального закона от 22 июля 2–8 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4, приложение А СП 5.13130.2009.	01.03.2018	
19.	– отсутствует на двери помещения токарной мастерской обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	
20.	– заполнение дверного проема в противопожарных преградах помещения токарной мастерской не соответствует требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.6.4 СП 4.13130.	01.03.2018	
21.	– отсутствует на двери помещения слесарной мастерской обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	

	главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
22.	– заполнение дверного проема в противопожарных преградах помещения слесарной мастерской не соответствует требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.6.4 СП 4.13130.	01.03.2018	
23.	– отсутствует на двери помещения складского назначения, расположенное в спортивном зале, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	
24.	– помещение складского назначения, расположенное в спортивном зале, не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим заполнением (дверь).	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.6.4 СП 4.13130;	01.03.2018	
25.	– класс конструктивной пожарной опасности деревянной перегородки в кабинете токарной мастерской не соответствует принятому конструктивной пожарной опасности здания, сооружения и пожарных отсеков.	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 87, таблица 22 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	01.03.2018	

26.	- помещение, расположенное в спортивном зале рядом с выходом на улицу, не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п.1 ч. 2 ст. 1 , ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона от 22 июля 2-8 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4, приложение А СП 5.13130.2009.	01.03.2018	
27.	- рядом с эвакуационным выходом на улицу из спортивного зала допущено складирование различных материалов, предметов.	п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ;	01.03.2018	
28.	- отсутствуют на двери помещения складского назначения, расположенного в актовом зале, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	
29.	- заполнение дверных проемов в противопожарных преградах помещения складского назначения, расположенного в актовом зале, не соответствуют требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.5.2 СП 4.13130.	01.03.2018	
30.	- на остекленных дверях в школе отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	п.1 ч. 2 ст. 1 , ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ч. 4 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях	01.03.2018	

		пожарной безопасности», п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, п. 8.2.6 СП 1.13130.2009;		
31.	– отсутствуют на дверях помещений складского назначения, расположенных в столовой, обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	
32.	– заполнение дверных проемов в противопожарных преградах помещения складского назначения, расположенного в актовом зале, не соответствуют требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.5.2 СП 4.13130.	01.03.2018	
33.	– в электрощитовой размещены горючие материалы;	п. 42 ж) Правил противопожарного режима в РФ;	01.03.2018	
34.	– класс конструктивной пожарной опасности деревянной перегородки ограждающей школу от школы искусств не соответствует принятому конструктивной пожарной опасности здания, сооружения и пожарных отсеков.	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 87, таблица 22 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	01.03.2018	
35.	– помещение тех.персонала не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п.1 ч. 2 ст. 1 , ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона от 22 июля 2-8 года № 123-ФЗ	01.03.2018	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4, приложение А СП 5.13130.2009.		
36.	– на первом этаже сняты двери лестничной клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	п. 23 д) Правил противопожарного режима в РФ;	01.03.2018	
37.	– отсутствует на двери помещения складского назначения, расположенного в кабинете ОБЖ, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	
38.	– заполнение дверного проема в противопожарных преградах помещения складского назначения, расположенного в кабинете ОБЖ, не соответствует требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.5.2 СП 4.13130.	01.03.2018	
39.	– отсутствует на двери помещения складского назначения (кабинет заместителя по АХР) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2018	
40.	– заполнение дверного проема в противопожарных преградах помещения складского назначения (кабинет	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального	01.03.2018	

	заместителя по АХР) не соответствует требуемому значению согласно таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.17 п. 5.5.2 СП 4.13130.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Энгельсского и Ровенского районов
по пожарному надзору Нефедова Г.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» июля 2017г.

М.д.п.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного

образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа

п. Новопушкинское» Энгельсского

муниципального района Саратовской области

Назаренко Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» июля 2017г.

(подпись)